

Fali hőmérő és páratartalom mérő

A páratartalom mérő a levegő relatív (viszonylagos) nedvességtartalmát méri.
A lakás helységeiben a nagyon száraz levegő ártalmas az egészségre, a növényekre,
a fapadlózatokra és fából készült bútorokra is.

Az ideális hőmérséklet és levegő páratartalom helységeenként:

Lépcsőház:	15°C	40-60%
Hálószoza:	16-18°C	50-70%
Konyha:	18°C	50-70%
Lakószoza:	20°C	40-60%
Fürdőszzoza:	23°C	50-70%

A páratartalom mérő műszer kalibrálása

A műszer gyárilag kalibrálva van, de új helyiségbe helyezésekor érdemes újra kalibrálni az alábbiak szerint:

1. Óvatosan tolja ki hátulról előre a páratartalom mérő műszert a keretből.
Ha műszert rögzítő műanyag gyűrű a keretben marad, akkor vegye ki azt is,
majd óvatosan húzza rá a műszerre, ügyelve arra, hogy a műanyag lencsét
ne nyomja meg!
2. Nedvesítsen be egy rongyot és helyezze rá hátoldallal lefelé a műszert 30 percre.
3. 30 perc letelte után a műszernek 90-95%-os páratartalmat kell mutatnia.
4. Ha a mutatott érték nincs a 90-95%-os tartományban,
akkor a hátoldali beállító csavart csavarhúzóval - kis léptékkel finoman- forgatva
állítsa be a mutatót a 90-90%-os tartományba.
5. Óvatosan tolja vissza a műszert a keretbe, ügyelve a skála helyes elhelyezkedésére
és figyelve arra, hogy a műszert ne a műanyag lencsénél nyomja.