

# Karizmart fali hőmérő és páratartalom mérő

A páratartalom mérő a levegő relatív (viszonylagos) nedvességtartalmát méri.

A lakás helységeiben a nagyon száraz levegő ártalmas az egészségre, a növényekre, a fapadlózatokra és fából készült bútorokra is.

## Az ideális hőmérséklet és levegő páratartalom helységeenként:

Lépcsőház:	15°C	40–60%
Hálószoza:	16–18°C	50–70%
Konyha:	18°C	50–70%
Lakószoza:	20°C	40–60%
Fürdőszoba:	23°C	50–70%

## A páratartalom mérő műszer kalibrálása

A műszer gyárilag kalibrálva van, de új helyiségbe helyezésekor érdemes újrakalibrálni az alábbiak szerint:

- Óvatosan tolja ki (hátról előre) a páratartalom mérő műszert a fakeretből.
- Hátoldallal lefelé helyezze egy tiszta vízzel átnedvesített rongyra 30 percre.
- 30 perc letelte után a műszernek kb. 95%-os páratartalmat kell mutatnia.
- Ha a mutatott érték több mint  $\pm 5\%$ -al eltér ettől, akkor a hátoldali beállító csavart csavarhúzóval –nagyon kis léptékkal finoman forgatva– állítsa be a mutatót 95%-ra.
- Óvatosan tolja vissza a műszert a keretbe, ügyelve a skála helyes elhelyezkedésére, és figyelve arra, hogy a műszert ne a műanyag lencsénél nyomja.